

a) Aspect extérieur général du bâtiment d'habitation

B.E (bon état) -, E.M (état moyen...), M.E (mauvais état)

Exposition du bâtiment :	Façade principale exposée au Sud-est
Murs :	En maçonnerie en pierres apparentes (B.E)
Menuiseries :	Portes et fenêtres en bois (B.E)
Clôture :	Direct depuis la voie publique.
Peintures, vernis :	En bon état d'entretien général (B.E)
Gouttières :	En zinc, et PVC en partie (B.E)
Charpente :	Traditionnelle en bois (B.E)
Toiture :	Tuiles Cancaïon (B.E, état du neuf)

b) Aspect intérieur

On accède à cette habitation depuis la voie publique

Entrée: RdC

- Porte :	En bois et double vitrage (B.E)
- Sol :	Carrelé (B.E)
- Murs :	Enduits d'un crépi peint (B.E)
- Plafond :	Enduit peint (B.E)
- Ouverture :	Imposte de l'entrée (E.M)
- Exposition :	Sud-est
- Equipement électrique :	Installation en état de fonctionnement

Page - 3 -

Water-closet : RdC

- Porte :	Isoplane (B.E)
- Sol :	Carrelé (B.E)
- Murs :	Crépi roulé et carrelage en partie (B.E)
- Plafond :	Enduit peint (B.E)
- Ouverture :	Une fenêtre en bois à double vitrage (B.E)
- Exposition :	Sans objet
- Equipement :	Un bloc wc (B.E)
- Equipement électrique :	Installation en état de fonctionnement

Salle de douche : RdC

- Porte :	Postformée (B.E)
- Sol :	Carrelé (B.E)
- Murs :	Carrelés et peints sous voûte (B.E)
- Plafond :	Sous voûte (B.E)
- Ouverture :	Absence, mais il y a un aérateur
- Exposition :	Sans objet
- Equipement :	Une vasque, une douche, un cumulus (B.E)
- Equipement électrique :	Installation en état de fonctionnement

Il existe une partie réservée à un usage de bûcher sous voûte (ancien prolongement de la cave)

Depuis l'entrée un escalier carrelé donne accès à l'étage, dont les murs sont enduits d'un crépi blanc roulé, la cage est éclairée par une fenêtre en bois à double vitrage.

Pièce principale : 1er étage

- Porte :	Une en bois à moulure et une en bois et vitre qui ouvre sur une terrasse sur l'arrière (B.E)
- Sol :	Carrelé (B.E)
- Murs :	Enduits d'un crépi roulé (B.E)
- Plafond :	Enduit peint (B.E)
- Ouverture :	Une fenêtre en bois à double vitrage (B.E)
- Exposition :	Sud-est
- Equipement :	Un évier et un insert avec gaine (B.E)
- Equipement électrique :	Installation en état de fonctionnement

De cette pièce principale on accède à la terrasse et à une cave située dessous ainsi qu'au reste du terrain en nature de jardin. Par ailleurs un escalier en bois conduit à un dégagement et aux chambres.

Chambre n°1 : 2ème étage

- Porte :	Isoplane (B.E)
- Sol :	Parquet flottant (B.E)
- Murs :	Tapissés (B.E)
- Plafond :	Plaques de polystyrène (B.E)
- Ouverture :	Une fenêtre en bois à double vitrage (B.E)
- Exposition :	Sans objet
- Equipement électrique :	Installation en état de fonctionnement

Page - 4 -